

附件 1:

消防验收备案抽查检查结果

序号	工程名称	建设单位	备案时间	检查结果
1	优优服饰生产线 一期建设项目	四川优优 服饰有限 责任公司	2025.7.31	合格